

Акт обследования

Объект: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение МО город Ирбит «Детский сад присмотра и оздоровления № 7»

Адрес: 623850, Свердловская область, г.Ирбит, ул.Мальгина, 32-а, тел. 6-45-46
(наименование района, населенного пункта, улица, номер телефона)

Комиссия в составе представителей:

Собственник: заведующая Ловкова Ольга Георгиевна
(должность, фамилия, имя, отчество)

МО: старший инспектор ГООП МО МВД России «Ирбитский» Окулова О.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ОВО: главный специалист ПЦО Ирбитского ОВО – филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области Рогозина Т.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

произвела обследование: МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 7»
(наименование объекта, его принадлежность министерству, ведомству)

Форма собственности объекта: муниципальная
государственная, смешанная, частная

категория объекта: с массовым пребыванием людей

установила, **ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА:**

1. что объект состоит из одного двухэтажного здания. На территории имеется железный гараж и складское помещение из шлакоблоков.

(одного, двух, и т.д. зданий, помещений в здании)
(наименование служб: склад, бухгалтерия, касса и т.д.)

2. Вид строения – кирпичное.

(деревянное, каменное, железобетонное)

3. Назначение объекта – образовательное учреждение

(производственное или иное)

4.Тех. характеристика объекта: двухэтажное здание выполнено из кирпича. Подземных коммуникаций и воздуховодов, пригодных к проникновению в здание, не имеется. Взрывоопасных помещений детский сад не имеет.

- занимаемая площадь – 5840 кв.м.

5. Наличие ограждения: имеется, металлический забор. Состояние ограждения удовлетворительное.

6. Наличие КПП: нет

- система контроля доступа: нет
- досмотр автотранспорта: нет
- наличие противотаранных устройств: нет
- наличие пропускной системы: нет

7. Оснащённость техническими средствами охраны: объект оборудован охранно-пожарной сигнализацией. Имеется КТС с выводом на ПЦО Ирбитского ОВО.

8.Организация физической охраны (наименование организации): в дневное время – вахтер, в ночное время - сторож

- наличие форменной одежды: нет
- вооружение, спецсредства: нет
- наличие связи (какая): стационарный телефон
- способность противостоять противоправным действиям: удовлетворительная.

Примечания: на объекте имеется система видеонаблюдения (7 наружных видеокамер с выводом на пост вахтера) с круглосуточной регистрацией событий. Документация по антитеррористической защищенности разработана и систематизирована.

Для усиления инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищённости необходимо провести следующие мероприятия:

№ п/п	Необходимые мероприятия	Срок исполнения
1	Провести дополнительный инструктаж с персоналом о действиях при получении информации о возможных террористических актах, обнаружении взрывчатых веществ и других подозрительных предметов, совершении преступлений и нарушениях общественного порядка.	До 25.08.2016


Настоящий акт составлен в 3 экз.


Члены комиссии:

Окулова О.А.
(Ф.И.О.)

Рогозина Т.В.
(Ф.И.О.)

Бердюгина Т.И.
(Ф.И.О.)


(ПОДПИСЬ)


(ПОДПИСЬ)


(ПОДПИСЬ)

Руководитель (представитель) объекта (организации) с актом ознакомлен.

Ловкова О.Г.
(Ф.И.О.)



(ПОДПИСЬ) М.П.